



Partido
Independiente
de Siero

En Pola de Siero, a 29 de Abril de 2.015

Sr. Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Siero
Plaza del Ayuntamiento s/n.
33510 POLA DE SIERO

Sr. Alcalde y Concejal de Obras:

Hemos comprobado in- situ, invitados por vecinos de El Cirgüellu (Collado), el argallu con un talud a plomo de unos 20 m de altura, en el borde izquierdo del camino subiendo, casi enfrente de la casa de José Ramón Parajón (Contratista de Asfaltados), el cual es un enorme peligro para los peatones y los vehículos, al mínimo despiste se puede caer abajo y la caída es mortal.

Este argallu lleva así más de 3 años y tienen Vds. conocimiento, por lo que el PINSI les conmina a que actúen de inmediato, antes de que ocurra una desgracia.

En el mismo camino, unos 200 m. más arriba hay un socavón, casi en medio de dicho camino, al que los vecinos les han puesto unas chapas de hierro, porque si una rueda de un coche cae al mismo, además de la avería al vehículo, puede dañar la tubería del alcantarillado que pasa por allí, les rogamos actúen también de inmediato, si se hace ahora, con poco se arregla, luego será mas y más costoso. (Nos han dicho que de esto también tienen Vds. conocimiento).

Les saluda muy atte.,

Fdo. Juan Camino Fernández
PRESIDENTE DEL PINSI

P. D. Se adjuntan fotografías.